

## HOTARÂRE

**Nr.26 din 22.04.2016**

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului:  
**"Reparatii punte si culuar acces punte"**

Consiliul local al comunei Bobîlna intrunit in sedință publica ordinară in data de 22.04.2016

Analizând referatul nr.2567/2016 prin care se propune aprobarea principalilor indicatori de investiții pentru obiectivul **"Reparatii punte si culuar acces punte" din localitatea Bobilna , comuna Bobîlna , județul Cluj"**

Ținând seama de prevederile

Art. 36 alin.4 lit.d din Legea nr.215 /2001 administrației publice locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.36 alin.(2) lit.d , alin.(6) lit.a pct.6 alin.(9), art45 din Legea nr.2015/2001 privind adaministrația publica locala ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

## HOTĂRĂȘTE

Art.1, Se aproba indicatori tehnico-economici ai obiectivului **"Reparatii punte si culuar acces punte" din localitatea Bobilna comuna Bobîlna , județul Cluj"** prevazuti in anexa la prezenta hotarâre

Art.2. Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredințeaza primarul comunei Bibîlna.

Președinte de ședință

Pop Dan Florin




Consilieri total 11

Voturi pentru 8

Abțineri ; 1

Impotrivă: 2



Contrasemnează

P/Secretar

Bote Mariana



**CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-  
ECONOMICI**

**"Reparatii punte si culuar acces punte" din loc. Bobilna, comuna Bobîlna , județul Cluj"**

**1 TITULAR** .Comuna Bobîlna , județul Cluj

**2.BENEFICIAR** :Comuna Bobîlna

**3.AMPLASAMENT** : Intravilanul loc. Bobilna.com. Bobîlna,jud. Cluj.

**4 Descrierea obiectivului:**

Puntea este in prezent intr-o stare de degradare care pune in pericol traversarea oamenilor prin faptul ca podina de lemn prezinta lipsuri si stare de degradare accentuata , balastrada nu mai prezinta siguranta iar accesul pana lapunte nu este amenajat. In plus mai are si o inclinare spre malul drept pentru remedierea acestor situatii se propune inaltarea culeelor pentru remedierea inclinatiei si accesul mai usor pe punte, Refacere structura metalica balustrada, Inlocuirea podinei de lemn cu tabla striata, Dalare a culoarului acces punte si Confectionarea si montajul unei balustrada ls culoarul de acces punte

**5. Elemente constructive :**

Construcția este amplasata pe doua culei de beton si are o structura metalica cu podina de lemn. La data realizarii documentației cladirea necesita unele reparații după cum urmează:  
Se propun urmatoarele lucrari de reparatii:

- Refacere structura metalica balustrada
- Inlocuire podina lemn cu tabla striata
- Dalare culoar acces punte
- Confectie montaj balustrada culoar acces punte

**6. Valoarea estimata a investiției- 23.000,00 lei + TVA conform devizelor**

**7. Finanțarea investiției:** bugetul local

Președinte de ședință  
Pop Dan - Florin



P/Secretar  
Bote Mariana

